



## FORM VERIFIKASI SAMPEL



No. Dok : FO-VGL-L-ADM-002

No. Revisi : 0

Berlaku sejak : 17 Februari 2022

Halaman : 1 dari 2

No. REG-008/TBS/VGL.G/II/2025

### VERIFIKASI SAMPEL

Telah diverifikasi sampel dari:

No Register : REG-008/TBS/VGL.G/II/2025  
Tanggal : 24 Januari 2025  
Nama : Pak Dian  
Perusahaan : PT Tujuh Bara Sejahtera  
Alamat Perusahaan : Muara Teweh  
Nomor Telepon/ HP : 085348567682

Sebagai PIHAK PERTAMA penyerahan sampel kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengujian, dengan perincian sebagai berikut :

#### **LIST OF SOIL SAMPLES**

No	Nama Sample	Depth(m)	Lithology	Jumlah Sampel	Keterangan
1	DH-03_S1	1.5 - 3.0	Clay Stone	1	PP.UCS
2	DH-03_S2	3.0 - 4.5	Clay Stone	1	DS
3	DH-03_S3	7.5 - 9.0	Clay Stone	1	PP.UCS
4	DH-03_S4	10.5 - 12.0	Clay Stone	1	BT.DS
5	DH-03_S5	16.5 - 18.0	Clay Stone	1	UCS
6	DH-03_S6	18.0 - 19.5	Clay Stone	1	PP.DS
7	DH-03_S7	22.5 - 24.0	Clay Stone	1	PP.DS
8	DH-03_S8	24.0 - 25.5	Sand Stone	1	PP.UCS
9	DH-03_S9	28.5 - 30.0	Sand Stone	1	DS
10	DH-03_S10	33.0 - 34.5	Sand Stone	1	BT.PP
11	DH-03_S11	34.5 - 36.0	Sand Stone	1	UCS

12	DH-03_S12	45.0 - 46.5	Sand Stone	1	PP.PLI
13	DH-03_S13	48.5 - 49.5	Sand Stone	1	DS
14	DH-03_S14	49.5 - 51.0	Sand Stone	1	PP.UCS
15	DH-03_S15	51.0 - 52.5	Clay Stone	1	BT
16	DH-03_S16	54.0 - 55.5	Clay Stone	1	PP.DS
17	DH-03_S17	57.0 - 58.0	Clay Stone	Berlaku sejak :	UCS
No. Dok :		No. Revisi :		Halaman :	

Keterangan: UCS : Uniaxial Compressive Strength

DS : Direct Shear

SF : Physical Properties

BT : Brazilian Test

PLI : Point Load Index

Disetujui Oleh,		Dibuat Oleh,	
			
Nama	Dayat	Nama	Aulia Putri Amanda
Tanggal	24-02-2025	Tanggal	24-01-2025